

X.2 SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Szükséges eszközök:

- 1) vödör
- 2) alumínium „h” lécz
- 3) fapézlc
- 4) rozsdamentes 280 mm glettvas
- 5) 500 mm-es vakolatfelhordó és simító
- 6) főtöngér
- 7) rozsdamentes acélsimító (lepké)
- 8) keverőszár
- 9) rozsdamentes simítókanál
Első sarkokhoz
- 10) rozsdamentes simítókanál
Hülső sarkokhoz
- 11) vakolatgyalu,
elkihúzó
- 12) szivacsos simító

