


XI. fejezet – Leggyakrabban elkövetett szerelési hibák

XI.1 Az építmény készültségi foka nem megfelelő.....	299
XI.2 A szakipari munkák időzítése nem megfelelő	299
XI.3 Az elektromos installációk hibás vezetése a válaszfalakban.....	299
XI.4 Gipszkarton szerkezetek borításainak hibái	300
XI.5 Függesztők hibás rögzítése	301
XI.6 Az álmennyezet leszakadása.....	302



OLVASSA BE TELEFONJÁVAL

*A helyes kivitelezési technológiáról
bővebben olvashat honlapunkon.*

