

## XI.6 AZ ÁLMENNYEZET LESZAKADÁSA


Az álmennyezet leszakadását (lásd 11. és 12. képek) több összetevő és azok kombinációja is okozhatja. Egyik ok lehet az álmennyezet függesztőinek kiszakadása, a függesztők be nem tartott elhelyezési távolságai, illetve egyéb – nem előírás szerinti – függesztők használata. A függesztők túlterhelése esetén a profilok vagy a függesztők deformálódhatnak (lásd 13. kép), vagy akár ki is szakadhatnak a CD-profilból. Az álmennyezet leszakadásához vezethet a rendszerhez nem tartozó, ezáltal nem kompatibilis CD-profilok és függesztők használata. További lehetséges okként tüntethető fel a függesztők nem eléggé teherhordó, vagy hibás rögzítése a mennyezet tartószerkezetében. Példaként említhetjük a függesztők betonfödémbe történő rögzítését műanyag beütődübelek segítségével, acél beütőékek helyett.



11.kép



12.kép



13.kép



### Fontos tudnivaló!

Az álmennyezet kivitelezésénél csak a Rigips rendszer elemeit szabad használni, kivétel a függesztőknek a födémhez történő rögzítése, amihez a kivitelező szakember a födém ismeretében kell, hogy a rögzítőelemet meghatározza.